



TECHNICAL

GRZEGORZ TĘGOS

Taśmy transportujące PU tkaninowo poliuretanowe

KOD ARTYKUŁU	Liczba przekładek	Twardość (Sh.A)	Grubość całkowita (mm)	Grubość powłoki wierzchniej (mm)	Siła zrywająca (N/mm)	1% wydłużenie przy użyciu siły (N/mm)	Minimalna średnica rolki (mm)	Minimalna średnica rolki w przeciwzgięciu (mm)	Temperatura produktu	Szywna poprzecznie	Elastyczna poprzecznie	Matowa	Antystatyczna	Tkanina impregnowana	Dopuszczona do kontaktu z żywnością
	1PURB25/CW	1	85	0.70	0.25	60	5	6	20	-40°C +90°C	●		●	●	●
	1PURB25/EW	1	85	0.70	0.25	60	5	6	20	-40°C +90°C	●			●	●
	1PURB25H/CW	1	92	0.70	0.25	60	5	8	20	-40°C +90°C	●		●	●	●
	1PURB65/FW	1	85	1.30	0.65	90	7	10	20	-40°C +90°C		●		●	●
	1PURB55/LCW	1	85	1.15	0.55	90	8	5*	20	-40°C +90°C	●			●	●
	1PURB55HR/EW	1	85	1.00	0.55	60	5	8	20	-40°C +90°C	●			●	●
	2PURI0/CW	2	-	1.10	0	120	10	12	30	-40°C +90°C	●			●	●
	2PURB20/CW	2	85	1.30	0.20	120	10	10	40	-40°C +90°C	●			●	●
	2PURB20/EW	2	85	1.30	0.20	120	10	10	40	-40°C +90°C	●			●	●
	2PURB20H/CW	2	92	1.30	0.20	120	10	12	40	-40°C +90°C	●		●	●	●
	2PURB25/FW	2	85	1.60	0.25	200	12	40	60	-40°C +90°C		●	●		●
	2PURB40H/CW	2	92	1.80	0.40	120	10	50	80	-40°C +90°C	●		●	●	●
	2PURB60/LCW	2	85	2.30	0.60	180	13	60	100	-40°C +90°C	●			●	●
	2PURB90/LW	2	85	3.10	0.90	200	13	80	110	-40°C +90°C	●				●
	2PURB25/EHR	2	85	1.80	0.25	120	11	25	45	-40°C +90°C	●		●		●
	2PURB40/LHR	2	85	2.30	0.40	200	14	50	70	-40°C +90°C	●		●		●
	2PURB100/LHR	2	85	3.40	1.00	180	13	100	160	-40°C +90°C	●		●		●
	3PURB170/LHR	3	92	5.00	1.70	300	18	180	240	-40°C +90°C	●		●		●
	1PURX25/CW	1	92	0.70	0.25	60	5	8	20	-40°C +90°C	●		●	●	●
	1PURXD30/EW	1	85	1.00	0.30	60	5	10	20	-40°C +90°C	●			●	●
	2PURX20/CW	2	85	1.30	0.20	120	10	10	40	-40°C +90°C	●			●	●
	2PURX30/EW	2	92	1.40	0.30	120	10	12	40	-40°C +90°C	●		●	●	●
	2PURX60/LCW	2	85	2.40	0.60	180	13	60	80	-40°C +90°C	●		●	●	●
	2PURXD/CW	2	92	1.70	0.30	150	10	35	50	-40°C +90°C	●			●	●
	2PURX25/EHR	2	92	1.80	0.25	120	11	25	45	-40°C +90°C	●		●		●
	2PURX30/FHR	2	92	2.30	0.35	180	14	60	80	-40°C +90°C		●	●		●
2PURX90/LHR	2	92	3.40	0.90	200	13	100	160	-40°C +90°C	●		●		●	
	2PURI75/LCW	2	92	2.35	0.75	170	13	70	100	-40°C +90°C	●		●	●	●
	2PURI75/LW	2	92	2.35	0.75	230	11	70	100	-40°C +90°C	●		●		●
	2PURI160/LW	2	92	4.00	1.60	200	13	130	180	-40°C +90°C	●		●		●
	2PURV20/CW	2	92	1.30	0.20	120	10	12	40	-40°C +90°C	●		●	●	●
	2PURV30/LCW	2	92	1.80	0.30	170	13	40	60	-40°C +90°C	●		●	●	●
	2PURV45/4E	2	92	2.15	0.45	140	10	60	80	-40°C +90°C	●		●	●	●

Parametry techniczne taśm transportujących PU, podane są dla temperatury 20 ° C.